

МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6
по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам
г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24
тел. (факс): 8 (87234) 2-18-03

директору ГКОУ «Согратлинская СОШ»

(наименование организации,

**Кумторкалинский р-н, с. Богатырев-
ка (Новый Согратль)**

адрес места жительства

Толбоевой Аминат Мусагаджиевне

или нахождения)

«24» апреля 2019г.

№ 4-9/ 312

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

«24» апреля 2019г.

г. Кизилюрт

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов РД по пожарному надзору Насрудинов Н.К.,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрел материалы на: директора ГКОУ «Согратлинская СОШ Гунибского р-на» Толбоеву А.М.,

находящегося по адресу: Кумторкалинский район, с. Богатыревка (кутан Новый Согратль).

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

«24» апреля 2019 г. по адресу: Кумторкалинский район, с. Богатыревка (кутан Новый Согратль) директор ГКОУ «Согратлинская СОШ Гунибского р-на» Толбоева А.М. нарушила правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, другие нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности,

а именно:

Наружные пожарные лестницы не подвергнуты эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет) (п. 24 ППП РФ № 390);

Ограждение на кровле не подвергнуто эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта испытаний (не реже 1 раза в 5 лет) (п. 24 ППП РФ № 390);

Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (п. 7 ст. 83 ФЗ № 123);

Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании школы произведены без утвержденной проектно-сметной документации (п. 61 ППП РФ № 390);

Декларация пожарной безопасности не зарегистрирована (ст. 64 ФЗ № 123);

Не заключен договор и не обеспечено выполнение ремонтных работ и проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации) (п. 63 ППП РФ № 390);

Не организованы работы по планово-предупредительному ремонту и обеспечению исправного состояния автоматической пожарной сигнализации в здании, сигнализация неисправна (п. 61 ППП РФ № 390);

Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) – при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гаранти-

рованного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений (п. 21 ППР РФ № 390);

План эвакуации не соответствует предъявляемым к нему требованиям (указаны не все актуальные номера для вызова пожарной охраны) (п. 7 ППР РФ № 390);

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы (п. 478 ППР РФ № 390);

Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 ППР РФ № 390);

Не все двери 2-го этажа учебного корпуса открываются не по направлению к выходу (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.17 СНиП 21-01-97*);

В лестничных клетках отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п. 6.18 СНиП 21-01-97*);

Не утверждена и не вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима (п. 2 ППР РФ № 390);

Огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковые номера (п. 475 ППР РФ № 390);

Перегородки встроенного помещения учебного корпуса не проверены на соответствие требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.25 СНиП 21-01-97*);

В фойе установлена раздевалка со встраиваемым помещением. Материал выполнения раздевалки не проверен на соответствие требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности (п. 36 «в» ППР РФ № 390; ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.25 СНиП 21-01-97*);

В помещении мастерской учебного корпуса, где также установлен электроцит, отсутствует огнеупорная дверь (отсутствуют документы, сертификаты, подтверждающие предел огнестойкости) (п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; таб. 23, таб. 24 ФЗ № 123);

В помещении кладовой отсутствует огнеупорная дверь (отсутствуют документы, сертификаты, подтверждающие предел огнестойкости) (п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; таб. 23, таб. 24 ФЗ № 123);

У приемно-контрольного устройства отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях (п. 64 ППР РФ № 390);

Приемно-контрольное устройство расположено в незащищенном от несанкционированного доступа месте (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009);

Горизонтальная входная площадка перед наружными дверьми (эвакуационными выходами) имеет глубину менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 5.2.3 СП 1.13130.2009);

Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (не везде установлены таблички «ВЫХОД» с аварийным освещением) (п. 43 ППР РФ № 390);

В лестничном марше одного из эвакуационных выходов отсутствуют перила (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009);

Потолок спортивного зала обшит горючим материалом и не проверен на соответствие требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.25 СНиП 21-01-97*);

Пожарный щит не укомплектован в соответствии с требованиями (п. 482 ППР РФ № 390);

Отсутствует ограждение по периметру кровли спортивного зала (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 8.11 СНиП 21-01-97*);

Не представлены акты проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (проводятся не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п. 55 ППР РФ № 390);

Не обеспечен подъезд пожарной техники непосредственно к люку источника наружного противопожарного водоснабжения (п. 55 ППР РФ № 390);

Отсутствуют акты проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с периодичностью не реже 1 раза в год (п. 50 ППР РФ № 390);

Отсутствует план эвакуации людей при пожаре из помещения столовой (кухни) (п. 7 ППР РФ № 390);

Отсутствует план эвакуации людей при пожаре из помещения актового зала (п. 7 ППР РФ № 390);

Горючая обшивка стен на путях эвакуации в здании интерната не проверена на соответствие требованиям по горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности (ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 6.25 СНиП 21-01-97*);

Под лестничным маршем в здании интерната устроена кладовая с горючим материалом (п. 23 «к» ППР РФ № 390);

На путях эвакуации интерната отсутствуют знаки пожарной безопасности (п. 33 ППР РФ № 390);

С правого крыла здания интерната отсутствует второй эвакуационный выход. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений не соответствует предъявляемым требованиям (п. 5.2.23; таб. 2 СП.1.13130.2009);

В помещении спортивного зала отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (п. 9, таб. 1 НПБ 110-03),

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

об административных правонарушениях

Вам необходимо: рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, и принять меры по устранению указанных причин и условий.

В течение месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В случае непредставления сведений о принятых мерах должностным лицом Отдела НД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам в отношении Вас «24» мая 2019 года в 12 ч. 00 мин. по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 24, 3-й этаж, кабинет № 6 будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор
г. Кизилюрт, Кизилюртовского и
Кумторкалинского районов РД
по пожарному надзору



Н.К. Насрудинов

Представление получил дефектор «24» 04 2019г.

(дата, должность, подпись ФИО)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД (8722) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341503

Владелец Толбоева Аминат Мусагаджиевна

Действителен с 06.09.2022 по 06.09.2023